



BORE TECH
REDEFINING GUN CARE

NÁVOD K POUŽITÍ

ELIMINATOR

BORE CLEANER

Čistič vývrtu hlavně

Profesionální péče
Vynikající výsledky
Prodloužená životnost

Dovozce pro český trh:
neoPATRON s.r.o.



neo
PATRON

BORE TECH / USA



VYČISTÍ KARBON I MĚĎ I OLOVO

CS

NÁVOD K POUŽITÍ - CZE

Verze V.2 platná od 1/1/2024

Čištění krok za krokem

01 Určení přípravku

Čistič vývrtu hlavně pro odstranění karbonových úsad, mědi, olova a korozivních zbytků po střelbě. Neobsahuje amoniak. Není mazivem.

02 Postup čištění

Před čištěním zbraň vybijte, vyjměte zásobník, je-li jím vybavena, a zkontrolujte prázdnou nábojovou komoru. Střelivo odložte mimo pracovní prostor. Zbraň rozeberte pouze v rozsahu stanoveném jejím výrobcem.

Při čištění používejte ochranné rukavice a brýle; podrobnosti najdete v části 5.

- 1 Vývrtem postupně protlačte **3-4 patche nasáklé přípravkem**, každý pouze jedním směrem.
- 2 Nylonovým kartáčkem navlhčeným přípravkem proveďte **10-15 průchodů vývrtem**.
- 3 Zopakujte krok 1 a nechte působit **3-5 minut**. Silné znečištění může vyžadovat delší působení; nejprve ověřte snášenlivost povrchové úpravy na malé ploše.
- 4 Protlačujte suché patche, dokud nevycházejí čisté. Podle potřeby čištění zopakujte.
- 5 Pro dlouhodobé uložení nebo nepříznivé podmínky použijte konzervační olej; výrobce doporučuje Bore Tech Friction Guard XP.

Před střelbou protáhněte vývrt suchým patchem. Ověřte, že hlaveň neobsahuje kapalinu, patch ani jinou překážku.

03 Pomůcky

Vytěrák, bavlněné čisticí patche a nylonový kartáček odpovídající ráži. Doporučen je trn na patche Bore Tech Proof-Positive: mosazný trn může reagovat s čističem a modře zbarvit patch i bez mědi ve vývrtní. Samotná modrá barva proto při použití mosazného trnu neprokazuje znečištění hlavně.

04 Materiálová omezení

Vhodný pro běžné hlavňové oceli včetně nerezových a chromovaných vývrtů. Na nepoškozeném niklování nepřekračujte **3-5 minut** kontaktu; na poškozené niklování nepoužívejte. Z olejované dřevěné pažby může odstranit olej. Zabraňte zbytečnému potřísnění ostatních částí zbraně.

Péče a bezpečné použití

05 Bezpečnost

Pro ochranu pokožky a očí používejte chemicky odolné rukavice a těsně přiléhající ochranné brýle. Zvolte rukavice vhodné pro přípravek podle bezpečnostního listu. Pracujte ve větraném prostoru a vyhněte se potřísnění pokožky a očí. Při čištění nejezte, nepijte ani nekuřte; po práci si umyjte ruce. Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní informace: způsobuje podráždění kůže a vážné podráždění očí.

06 První pomoc

Oči: několik minut vyplachujte vodou; pokud lze, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte. Při obtížích vyhledejte lékaře.

Kůže: omyjte vodou a mýdlem, odložte znečištěný oděv. Při podráždění vyhledejte lékaře.

Požítí: vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení a ihned kontaktujte lékaře nebo TIS. Osobě v bezvědomí nic nepodávejte ústy.

Vdechnutí: přejděte na čerstvý vzduch; při obtížích kontaktujte lékaře.

Připravte obal nebo etiketu. **TIS, nepřetržitě: +420 224 919 293 / +420 224 915 402.** Při ohrožení života volejte **155**.

07 Skladování a likvidace

Skladujte uzavřené v původním obalu při pokojové teplotě, mimo potraviny. Chraňte před mrazem a horkem. Rozlitý přípravek zachyťte savým materiálem. Zbytky nevylévejte do kanalizace ani do půdy. Přípravek, znečištěné patche a obaly předejte vhodnému sběrnému místu podle jeho pokynů.

08 Identifikace



BORE TECH
REDEFINING GUN CARE



neo
PATRON

Výrobce
Bore Tech, Inc.
700 Commerce Drive
Quakertown, PA 18951, USA
www.boretech.com

Dodavatel pro ČR
neoPATRON s.r.o.
info@neopatron.cz
www.neopatron.cz